


## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

224

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/58.ಮೂ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 21-07-09

ರವರಿಗೆ,  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  
ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ(ಉತ್ತರ),  
ಬೆಂಗಳೂರು.



ವಿಷಯ: ಶ್ರೀನೈಯಡ್ ಸುನಾಲಿ ಪಾ ಮದಾನಿ, ನಂ-65/1, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾನಗರ,  
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು  
ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ(ಉತ್ತರ)ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ-2/4547/ ದಿನಾಂಕ:21-07-09

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ-65/1ರಲ್ಲಿ  
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು  
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 22/07/2009 ರಂದು ಈ  
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸಿದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ LP No.EE/N/75/87/88 ದಿನಾಂಕ : 21-09-  
1987 ದೃಢೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ADTP (East)ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 23-07-09 ರಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಈ  
ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ದಿನಾಂಕ:03-08-09 ರಂದು ವರದಿಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ  
ಅಲ್ಲದೇ AEE (Hebbal Subdivision) ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು  
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, (LP No.JC/E/1318/06-07 dated 13-12-06) ಕಟ್ಟಡದ  
ಮಾಲೀಕರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ KMC ಕಾಯ್ದೆ  
ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈ  
ವಿಭಾಗದ EE (East) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು  
ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ  
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

*S. Prakash* 3/8/09  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(Hebbal) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ  
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ/ಕಟ್ಟಡದ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು  
ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

225

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/114/ಪೂ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 19.01.2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬೆಸ್ಕಾಂ  
ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್  
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು-24..


ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಕಸಬಹೊಬಳಿ, ನಾಗವಾರ 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸ್ಥತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-38 ರಲ್ಲಿ  
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ACD/AEE(O)/7338/09-10, ದಿನಾಂಕ: 05/01/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-38 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿನಾಂಕ: 07/01/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಗುಂಟೂರು ಸಾಯಿಕಿರಣ್ ಕಸಬಹೊಬಳಿ,  
ನಾಗವಾರ 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸ್ಥತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-38 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ  
(ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-386/2005-06, ದಿನಾಂಕ 04.05.2005) ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ನಗರ ಯೋಜನೆ  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮೇಲಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು  
ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-386/2005-06, ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಲೀಮ್ ಎಂಬುವವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ  
ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಯು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ  
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಡತಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯದ  
ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-386/2005-06, ರಲ್ಲಿ  
ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಇ.ಮಿತ್ರಕುಮಾರ್ ಸ್ಥತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: 73 ನರಸಿಪುರ, ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು  
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ  
ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

MF

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಲೇಔಟ್) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

226

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/92-ಪೂ/08-09

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 26/10/2009.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ),  
ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-24.

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮತಿ. ಬೇಬಿ ಫಾತೀಮಾ & ಅದರ್ಸ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ -21, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆದರ್ಶನಗರ,  
ಕೆ.ಬಿ.ಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  
ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ACD/AEE (O)/ 2009-10/5326-27, ದಿನಾಂಕ: 14/10/09.


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-21 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿನಾಂಕ: 16/10/2009 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಬೇಬಿ ಫಾತೀಮಾ & ಅದರ್ಸ್, ನಂ-21,  
5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆದರ್ಶನಗರ, ಕೆ.ಬಿ.ಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ  
ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಖಾತೆ ನಂ-443/538/540, 'F' ಬ್ಲಾಕ್, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು  
ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಇದರ  
ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ  
ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ  
ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

S. J. R. - 644 26/10/09  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ/26/10

MF  
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.



## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/125/ಮೂ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 03/02/2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-24.

ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಗಂಗಾನಗರ, ದಿನ್ನೂರು, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  
ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ACD/AEE(O)/7801-02/09-10, ದಿನಾಂಕ: 25/01/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ  
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.  
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 28/01/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಟಿವಿಸಿ-ಪೂರ್ವ) ರವರು  
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಪೂರ್ವ ವಲಯ ರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು  
ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: DC(E)/715/06-07  
ದಿನಾಂಕ: 26.09.2006 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  
ಎಲ್.ಪಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: DC(E)/715/05-06 ದಿನಾಂಕ: 20.06.2005 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು  
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್.ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ವರ್ಷ  
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ  
ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

S. Prakash 3/2/2010  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

MF



# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

೨೨೮

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಲ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/126/ಪೂ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 15.02.2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬೆಸ್ಕಾಂ  
ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್  
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು-24..


ವಿಷಯ: ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ, ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ.ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-364 ರಲ್ಲಿ  
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ACD/AEE(O)/7879/09-10 ದಿನಾಂಕ: 01/02/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-364 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿನಾಂಕ: 02/02/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ.  
2ನೇ ಹಂತ, ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ.ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-364 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ  
ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-JC(W)SP/LP/1285/2005-06, ದಿನಾಂಕ 23.05.2005, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ  
ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರಯೋಜನೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-JC(W)/LP/1285/2005-06 ಸಂಖ್ಯೆಯು  
ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದಿರಾ, ನಂ.1/3, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮತ್ತೀಕೆರೆ, ಬಡಾವಣೆ, ವಾರ್ಡ್-04 ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ  
ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು ಸಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು  
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ  
ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.



S. S. S.  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 15/2/2010  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
V.S.V.

- ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
  - ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
  - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.


M/F

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/02/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಾ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬೆಸ್ಕಾಂ  
ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್  
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು-24.



ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಚೊಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಲೇಔಟ್, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-23 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ACD/AEE(O)/2010-11/50-51, ದಿನಾಂಕ: 03/04/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-23 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 03/04/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀಮತಿ.ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಲೇಔಟ್, ಚೊಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-364 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಸಕ್ಷೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-JC/E/2761/2004-05, ದಿನಾಂಕ:23.02.2004 ರ ಸಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 2004-05 ಸಾಲಿನ ನೊಂದಾಯಿತ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-JC/E/2761/2004-05 ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಷೆಯು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು ಸಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

S. Prasanna 17/4/2010  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.


MF

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಲ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/21/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 03.06.2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ,  
ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-05




ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.  
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-54 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  
ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾನಿಇ(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ/ಸಕಾಇಂ(ಕ)/ಸ.ಇಂ.(ತಾ)/1239-40, ದಿನಾಂಕ: 19.05.2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-54 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 20/05/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಎ.ರಮೇಶ್, ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-54 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-372/05-06, ದಿನಾಂಕ: 18.03.2005 ರ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪೂರ್ವ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿತ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-372/05-06 ಶ್ರೀ.ಯು.ಎಸ್.ಧನಶೇಕರ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಚಿತ್ರಲೇಖ, ನಂ.76/1, ನಂದಿದುರ್ಗರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-46 (ವಾರ್ಡ್-92) ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು ಸಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮಾರುತಿ ಸೇವೆ ನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಳಾಸದ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಯು ಸಕಲಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

MF

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/30/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 08/07/2010.


ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ,  
ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-05

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ.ಪುರಾತ್ ಖಾನ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್,  
ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  
ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ./ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ.(ತಾ)/2638-39, ದಿನಾಂಕ: 30/06/2010.


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿನಾಂಕ: 02/07/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಪುರಾತ್ ಖಾನ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 3ನೇ  
ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ  
ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಪುರಾತ್ ಖಾನ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 3ನೇ 'ಎಫ್' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ  
ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಷನ್, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ವಾಡ್ ನಂ.89, ಬೆಂಗಳೂರು-84 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
(ಟಿವಿಸಿ-ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಇದರ  
ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ  
ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ  
ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

MF ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.





## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/33/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 28/07/2009.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ,  
ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-05


ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್, 3ನೇ 'ಎಫ್' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ  
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತೆ  
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ/ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ.(ತಾ)/3025, ದಿನಾಂಕ: 15/07/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿನಾಂಕ: 17/07/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28/07/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
(ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ಪೂರ್ವ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ  
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ಸರ್ವೆಜ್ಜನ್‌ಗರ) ಉಪ ವಿಭಾಗರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು, ಸದರಿ  
ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಲಯದ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ.  
(ಸರ್ವೆಜ್ಜನ್‌ಗರ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ.51/2004-05 ದಿನಾಂಕ: 21/06/2004 ರಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು  
ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ  
ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 64.90 ರಷ್ಟು), ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು  
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ  
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ  
ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  
ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.




S. Prasad 28/7/10  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮಾರುತಿನೇವಾ ನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ/ಕಟ್ಟಡದ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/42/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13/09/2010.



ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ,  
ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-05.


ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಟಾಸ್ಕಾರ್ ಟೌನ್, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-39 (ಹಳೆ ನಂ.07) ರಲ್ಲಿ  
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ/ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ.(ತಾ)/4181-82, ದಿನಾಂಕ: 26/08/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-39(ಹಳೆ ನಂ.07) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 30/08/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08/09/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ಪೂರ್ವ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ವಸಂತನಗರ) ಉಪ ವಿಭಾಗರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಯು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು (ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ:J/C/E/1285/2006-07, ದಿ:01/02/07), ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಲ್ವೆ, ನೆಲ, ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಪೂರ್ವ) ರವರು ಎಲ್.ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ:J/C/E/1285/2006-07, ದಿನಾಂಕ: 01/02/2007 ರಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ.(ವಸಂತನಗರ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ನೀಡಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 59.91 ರಷ್ಟು), ಟೇರೇಸ್ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

  
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
 ಬೆಂಗಳೂರು

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಸಂತನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ/ಕಟ್ಟಡದ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

MF



## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

### BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R. SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 002.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/44/ಪೂ/10-11

ದಿನಾಂಕ: 20/09/2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-24.

ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಗಂಗಾನಗರ, ದಿನ್ನೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.98, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ACD/AEE(O)/2010-11/4096, ದಿನಾಂಕ: 06/09/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿನಾಂಕ: 07/09/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀಮತಿ.ಗೀತಾ ಶ್ರೀಧರ್, ದಿನ್ನೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.98,  
ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ  
ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-DC(E)/715/05-06, ದಿನಾಂಕ: 20.06.2005 ರ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
(ನಗರ ಯೋಜನೆ) ಪೂರ್ವ ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿತ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಯು  
2005-06 ವರ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗದೆ 2006-07 ರ ವರ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-DC(E)/715/06-07,  
ದಿನಾಂಕ: 26.09.2006 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ.ಗೀತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಪರವಾಗಿ, ದಿನ್ನೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.98,  
1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು

ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ  
ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.



Spr 20/9/10  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
ಪಿ.ಎಂ.ಎ.

MP

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಯು ನಕಲಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.



**ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ**  
**BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE**  
 OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R.SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
 ಅಧೀಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಛೇರಿ, ವರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಲ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/47/ಮೂ/10-11

ದಿನಾಂಕ: 06/10/2010

ರವರಿಗೆ  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
 ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
 ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಬ್ಬಾಳ,  
 ಬೆಂಗಳೂರು-24

ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಗಂಗಾನಗರ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ.ಲೇಔಟ್, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ACD/AEE(0)/2010-11/4565-66 ದಿನಾಂಕ: 17/09/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 27/09/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04/10/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ಪೂರ್ವ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್, ನೆಲ, ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪೂರ್ವ) ರವರು (ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ 802/2004-05) ದಿನಾಂಕ: 24/01/2005 ರಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 55.59 ರಷ್ಟು) ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಫ್‌ಗಳನ್ನು ನಡುಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಾಚಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಪ್ಪು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

*S. Srinivas*  
 ಅಧೀಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು  
 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

nl/f

9/10/10  
 9/10/10

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗಂಗಾನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ/ಕಟ್ಟಡದ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.



**ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ**  
**BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE**  
 OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R. SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಲ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/46/ಮಾ/10-11 ದಿನಾಂಕ: 06/10/2010

ರವರಿಗೆ  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  
 ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ  
 ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ  
 ಬೆಂಗಳೂರು-05

ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ/ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ.(ತಾ)/4687-88, ದಿನಾಂಕ: 20/09/2010

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ರ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 23/09/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ಪೂರ್ವ ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ನಕ್ಷೆಯು ಮಂಜೂರಾತಿಯ ವಸಂತನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ವರದಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ವಸಂತನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದವರು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಡತಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಪೂರ್ವ-ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

*S. Srinivas*  
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

N/F

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು ರವರ: ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಅಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಸಂತನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ/ಕಟ್ಟಡದ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

*Handwritten signature and date*  
 8/10/10

ರವರ ಕಛೇರಿ  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)  
 ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ,  
 ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 005.

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/56/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 22/11/2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ, ಬೆಸ್ಸಾಂ,  
ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಬೆಂಗಳೂರು-24.


ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-78 ರ, ನಂ.13/4 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ರೋಡ್, ಪ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್  
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ./ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/6074-75, ದಿನಾಂಕ: 10/11/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-78 ರ, ನಂ.13/4 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ರೋಡ್, ಪ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 12/11/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20/11/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ಪೂರ್ವ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮಾಂಜುರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪೂರ್ವ)ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಳ,ನೆಲ, ಮೊದಲನೇಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಾಂಜುರಾತಿಯನ್ನು (ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ ADTP/E/412/02-03 ದಿನಾಂಕ: 19/11/2002) ಬಿ.ಆರ್.ಝಕೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 67.33% ರಷ್ಟು) ತಳ,ನೆಲ, ಮೊದಲನೇಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯ ಅಂತಸ್ತಿನ ಭಾಗಶಃ ಭಾಗವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರುವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,



1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮಲಕೇಶಿ ನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/55/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 22/11/2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಬೆಂಗಳೂರು-24.


ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-78 ರ, ನಂ.13/3 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ರೋಡ್, ಫೇಜರ್ ಟೌನ್  
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ./ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/6072-73, ದಿನಾಂಕ: 22/11/2010.


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-78 ರ, ನಂ.13/3 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ನಾಯ್ಡು ರೋಡ್, ಫೇಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 12/11/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20/11/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ಪೂರ್ವ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪೂರ್ವ)ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಳ,ನೆಲ, ಮೊದಲನೇಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು (ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ,ADTP/E/411/02-03) ದಿನಾಂಕ: 19/11/2002 ಬಿ.ಆರ್.ಶಕೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 56.50% ರಷ್ಟು) ತಳ,ನೆಲ, ಮೊದಲನೇಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯ ಅಂತಸ್ತಿನ ಭಾಗಶಃ ಭಾಗವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

M/F



1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.



## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/58/ಪೂ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 16/12/2010.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಬೆಂಗಳೂರು-24.

**ವಿಷಯ:** ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಂ.114, ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪಲಕೇಶಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ  
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ./ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/6701, ದಿನಾಂಕ: 2/12/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಂ.114, ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪಲಕೇಶಿ ನಗರ,  
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು  
ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 06/12/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16/12/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-  
ಪೂರ್ವ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮಾಂಜುರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕನಿರ್ದೇಶಕರು(ನಗರಯೋಜನೆ-ಪೂರ್ವ)ರವರನ್ನು  
ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಳ,ನೆಲ, ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಾಂಜುರಾತಿಯನ್ನು  
(ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ADTP/E/498/05-06, ದಿನಾಂಕ: 06/08/2005) ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮನಿರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು  
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ  
ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 83.41% ರಷ್ಟು) ತಳ,ನೆಲ, ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು  
ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನ ಭಾಗಶಃ ಭಾಗವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ  
ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ನಗರ  
ಯೋಜನೆ-ಪೂರ್ವ)ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ  
ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು  
ತೆರುವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ  
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

S. Prasad 16/12/10  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

MF

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ  
ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಲಕೇಶಿ ನಗರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ  
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.







ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE**

OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R.SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/69/ಪೂ/10-11

ದಿನಾಂಕ: 31/01/2011.


ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),

ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ,

ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು-05



ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ವಲಯದ, ಟಾಸ್ಕಾರ್ ಟೌನ್, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ-39 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ)/ಅ.ಪೂ.ವಿ/ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ಕಛೇರಿ)/ಸ.ಇಂ.(ತಾ)/7983,

ದಿನಾಂಕ: 14/01/2011.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ-39 (ಹಳೆ ನಂ.07) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 18/01/2011 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.

S. Prasad 31/1/2011  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

mf