

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/124/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 04/02/2010.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪಿಂಚಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಟಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: 50 & 51 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(0)/F-9/6724-26/09-10.ದಿನಾಂಕ: 21.01.2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ.ರಂಜಿನಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-50 & 51 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 28.01.2010 ರಂದು ಈ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 176/03-04,
ದಿ: 12/06/2003. ರಂದು 2003-04 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ತಲಾಶು ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

S. J. - 4/2/2010
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

MF



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/139/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 31/03/2010.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಟಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಬಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-158, 159 ಮತ್ತು
160, ಖಾತ ಸಂಖ್ಯೆ:2010 ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/7999-8001/09-10, ದಿನಾಂಕ: 06/03/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ವಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರನ್, ಟಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಬಿ.ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-158, 159 ಮತ್ತು 160, ಖಾತ ಸಂಖ್ಯೆ: 2010 ರ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 18.03.2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ)
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 861/2008-09, ದಿ: 18/09/2008 ರಂದು ಶ್ರೀ.ವಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರನ್,
ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವರದಿ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ತಲಾಶು ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/140/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 01/04/2010.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಯಶವಂತಪುರ ಹೊಬಳಿ, ಎ.ಜಿ.ಬಿ.ಜಿ. ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕನಂದ್ರ ವಿಲೇಜ್,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-356 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/8030-32/09-10, ದಿನಾಂಕ: 08/03/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-356 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು
ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 18/03/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ)
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 242/1, ದಿ: 12/12/2006 ರಂದು ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್
ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ವರದಿಯ
ಮಾಹಿತಿಯು ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31/03/2009 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
(ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೆಲ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು
ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೆರೆಸ್ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ರವರು (ಎಲ್.ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 242/1), ದಿನಾಂಕ: 12/12/2006 ರಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡದ
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

m/f


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/07/ದಾ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 29/04/2010.


ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್, ಸಿಡೆಹಳ್ಳಿ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-20/6, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE (O)/F-9/11-13, ದಿನಾಂಕ: 01/04/2010.


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಹೆಚ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-20/6,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಸಿಡೆಹಳ್ಳಿ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು
ದಿನಾಂಕ: 19/04/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ Site plan ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಹಾಗೂ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ plan ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ನಡುಭಾಗಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರಯೋಜನೆ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರನ್ನು
ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವನಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 326, ದಿನಾಂಕ: 13/02/2006 ರಂದು
2005-06 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ
29/4/10

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/18/ದಾ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 18/05/2010.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.


ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿಲೇಜ್, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: 3/5 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/8261-62, ದಿನಾಂಕ: 18.03.2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ.ಅಶ್ವಧಮ್ಮ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಿಲೇಜ್,
ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-3/5 ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯ (ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 196/2004-06) ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು
ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 15/05/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ
ನಡುಜಾಗದ ಅಳತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು
ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ನಕ್ಷೆ
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿರುವ
ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

MF



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/17/ದಾ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 21/05/2010.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.


ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-01, 25,26,44 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE (O)/F-9/275-77, ದಿನಾಂಕ: 15/04/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಂಜುಳ ಮತ್ತು ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-01,
25,26,44 ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 15/05/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರದೇ ಅಳತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಧೃಡೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು
ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು
ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ
ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 21/5/10
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

MT



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/38/ದಾ/10-11

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 24/08/2010.


ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ನಾಗಾಸಂದ್ರ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ.ಇ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 565 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/3401-03, ದಿನಾಂಕ: 06/08/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ-565 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 95/08-09) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 10/08/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24/08/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಸತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಲಯದ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರು (ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ:95/08-09) ದಿನಾಂಕ:30/03/2009 ರಂದು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡುಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡದೇ (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಶೇ 100) ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮೂರು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ 55.72 ರಷ್ಟು), ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.



S. Prabhakar 24/8/10
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ
24/8/10

MF

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಉಪವಿಭಾಗ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ/ಕಟ್ಟಡದ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
5. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

6	Other observations:-
	<p data-bbox="514 549 997 638">ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವಾಧೀನ.</p> <p data-bbox="1123 816 1585 979"><i>[Signature]</i> 4/8/09</p>

EE(TVCC)

Zone

BRUHAT BANGALORE MAHANAGAR PALIKE

No:- EE/TVCC/ 66/09-10

SE (TVCC)
BBMP Offices
Bangalore-

Sub:- Inspection of Building at 103/11, Muniswararagar, Herohdi

Ref:- 1. Do letter from M.D.(BESCOM) vide No:- BESCOM/GM (T)BC-20/F-1119/08-9 Dt: 24/7/2008..

2. ION of Commssioner vide No- PR-828/08-09 Dt: 25/7/2008

3. BESCOM Letter vide no:- ೨೨೨೦/ಎಂ/೨೨೨೦/೨೨-೨/369596.
ದಿ- 27.7.09

**INSPECTION REPORT
CHECK LIST**

1	Name of Engineer - inspected the spot (with Designation)	A. B. Doddaiak EE (Jr)			
2	Date of Inspections	4.8.09			
3	Official/ Engineers present during inspection	Sri Srinivasagowda.			
4	Whether plan is sanctioned or not if sanctioned indicate LP No	ಸಂಪೂರ್ಣ, ಪರಿಶೀಲನೆ (೨) ೨೨೨೦/ಎಂ/೨೨೨೦/೨೨-೨/369596 05೨೨ ೨೦೨೨೨೨ ೨೨೨೨ (Xerox Copy) ythm			
5	Proposed for	Residential			
6	Comparison with sanctioned plan				
	Details	As per sanctioned	As per construction	Variations	Violation
	1) Set Back Front	7'0"	15'0"	—	
	Rear	Not shown	2'0"	6'0" in 8'0" cm	
	Left	4'0"	4'0"	—	
	Right	5'0"	3'0"	2'0"	33.33%
	2) Height of Building	38'0"			
3) No of floors	SF+SF+PP +partly 2nd floor	SF+PP+SF	partly 2nd floor & conversion GF		

FWA answers to 3 and 4.

GF Sun swoop Rolling shutter to 8000/80.

D. L. L. L.
4/8/09



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

40

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/62/ದಾ/08-09

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 06/08/2009.

ರವರಿಗೆ,
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ.
(ಪಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ)
ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ (ಉತ್ತರ), ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-01.


ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-130 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಬೆಂವ್ಯ(ಉ)/ಸಕಾನಿಇಂ-1/4655/09-10, ದಿನಾಂಕ: 23/07/2009.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-130 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 24/07/2009 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ (ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4658/05-06) ದಿನಾಂಕ: 26/05/2005 ರಂದು ನಕ್ಷೆ
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ, ಸದರಿ
ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರಯೋಜನೆ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರನ್ನು
ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಕ್ಷೆಯು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗದೇ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ
ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿ, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ME



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

41

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/74/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 05/09/2009.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನೀಡಲು ಸುರಕ್ಷತಾ
ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/3116-18/09-10, ದಿನಾಂಕ: 19.08.2009

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ,ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ,
ಎನ್.ಕೆ.ವ್ಹೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ವೀಲೆಜ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-96,97&98 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 21/08/2009 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರಯೋಜನೆ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರನ್ನು
ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಕ್ಷೆಯು ನಗರಸಭೆ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಡತಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಹಾಗೂ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರೊಂದಿಗೆ ತಲಾಶು ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ
ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.



MF

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

42

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/93/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 11/11/2009.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಣ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿನಗರ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-13 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(0)/F-9/4573-75.ದಿನಾಂಕ: 23.10.2009.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಧ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿನಗರ
ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-13 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 26.11.2009 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ನದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಕ್ಷೆಯು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಡತಗಳು
ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ
ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ನದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ತಲಾಶು ಮಾಡಲಾಗಿ ನದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

NF



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

43

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/96/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 20/11/2009.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಕರಿಯೋಬನಹಳ್ಳಿ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-97 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(0)/F-9/4835-37/09-10.ದಿನಾಂಕ: 3.11.2009.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಕರಿಯೋಬನಹಳ್ಳಿ, ಸ್ವತ್ತಿನ
ಸಂಖ್ಯೆ-97 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 07.11.2009 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ನದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಕ್ಷೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಂಡಿದ್ದು
ಕಡತಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ತಲಾಶು ಮಾಡಲಾಗಿ ನದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.




S. Prabhakar
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

MF

ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.


19/12/19
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

45

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/108/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಾ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 19/12/2009.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು-58.

Sub:- Verification of building sanction plan from BBMP authority.

Ref:- (1) Your office requisition letter vide no EE/ANDP/AEE/F-9/4835-37,
dt: 03.11.09.

(2) This office letter vide no ಅಅ/ಟಿವಿಸಿಸಿ/ಜಿಎಲ್/96/09-10,
dt:20.11.09.


(3) Your office requisition letter vide no:EE/ANDP/AEE/F-9/5404-06,
dt:30.11.09.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(1) ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಉಲ್ಲೇಖ(3) ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ(1) ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೋರಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 97, ಕರಿಹೋಬನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ Correctness/Genuinity ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ತಾವು ಪುನಃ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನಂತೆ, ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುವುದು ಆಭಾಸದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದು, ತಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ನಂ.97 ಕರಿಹೋಬನಹಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ LP, ಸಂಖ್ಯೆ 154/04-05 ದಿನಾಂಕ 23.03.07 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ನಕಲು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಈ ನಕ್ಷೆಯು ನಂ.18, Sy.no.134/3, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ನಗರ ಸಭೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಾವು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿರುವ ನಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ 154/04-05, ದಿನಾಂಕ: 23.03.07 ಹಾಗೂ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕಲು ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಈಕಛೇರಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

MF



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

46

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/109/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 29.12.2009.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.


ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಫೋಸ್ಟ್, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/5976-78/09-10. ದಿನಾಂಕ: 18/12/2009

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 21/12/09 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಸ್.ಬೈರೇಗೌಡ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಫೋಸ್ಟ್, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ- 6 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ (ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-417/2005-06, ದಿನಾಂಕ 16.05.2005) ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-417/05-06, ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಸ್.ಬೈರೇಗೌಡ, ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 02.12.2005 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ನಿಲಯ, ಬಿ.ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೇಔಟ್, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58 ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-73 ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.



S. Prabhakar 29/12/09
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

MF

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಗಲಗುಂಟೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

44

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/105/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 17/12/2009.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-58.


ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಎ.ಜಿ.ಬಿ.ಜಿ. ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತ್ತರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: 910 ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/5614-16/09-10, ದಿನಾಂಕ : 07/12/2009.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-910 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ
ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 10/12/2009 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎ.ಜಿ.ಬಿ.ಜಿ. ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ,
ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-910 ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ
(ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-54/2004-05, ದಿನಾಂಕ 03/03/2005) ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ನಗರಯೋಜನೆ,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-54/2004-05, ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗದೆ, ದಿನಾಂಕ : 26/02/2005 ರಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-16
ರಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ
ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.



S. Prakash
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

MF

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಶಿಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/113/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 13/01/2010.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಲಗ್ಗೆರೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-16 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ


ಉಲ್ಲೇಖ: No. EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/6035-37, ದಿನಾಂಕ: 28/12/2009.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-16 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು
ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 30/12/2009 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ,
(ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ:101/05-06) ದಿನಾಂಕ: 08/08/2005 ರಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಗರಯೋಜನೆ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಕ್ಷೆಯು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ರವರಿಂದ
ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗದೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ತಲಾಶು ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ
ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 13/1/2010
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

MF.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/120/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 29/01/2010.


ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಯಶವಂತಪುರ, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಸ್ಥತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-27 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(O)/F-9/6239-41, ದಿನಾಂಕ: 04/01/2010.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-27 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 15/01/2010 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಸದರಿ ಸ್ಥತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 29/01/2010 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ಪೂರ್ವ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಾಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್-A (ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್, ನೆಲ, ಮತ್ತು 29 ಮೇಲಂತಸ್ತುಗಳು), ಬ್ಲಾಕ್-B (ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್, ನೆಲ, ಮತ್ತು 32 ಮೇಲಂತಸ್ತುಗಳು), ಬ್ಲಾಕ್-C (ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್, ನೆಲ, ಮತ್ತು 29 ಮೇಲಂತಸ್ತುಗಳು) ಇರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ-ದಕ್ಷಿಣ) ರವರು (ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 03/07-08) ದಿನಾಂಕ: 09/07/2008 ರಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 29/1/2010
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಯಶವಂತಪುರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

MF



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಲ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/123/ದಾ/09-10

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 04/02/2010.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಅಧಿಕ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಪೀಠಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: 759 ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/ANDP/AEE(0)/F-9/6721-23/09-10. ದಿನಾಂಕ: 21.01.2010.


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-759 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 28.01.2010 ರಂದು ಈ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
ವಲಯ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 316/03-04,
ದಿ: 12/04/2003. ರಂದು 2003-04 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ.-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ತಲಾಶು ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು

 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಪಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

MF

